

i330R 内部への湿気の侵入発生に伴う、回収及び部品交換ご協力をお願い

2021年7月30日

対象製品：i330R ダイブコンピュータ



消費者皆様、

6月に販売を開始しました i330R ダイブコンピュータ（製品番号 859000）につきまして、Oリングのシール不具合により湿気が混入し、くもりが発生するケースが報告されました。

事故の報告はございませんが、侵入した水分が誤作動を起こす可能性がある為、該当商品を自主回収し部品交換及び点検を実施させて頂く事を決定致しました。



皆さまには大変なご迷惑をお掛け致しますが、直ちにご使用を中止して、下記の弊社又はご購入店までお送り頂きたくお願い申し上げます。

対応と致しましては海外の製造工場にて対策を施した製品をご返送させて頂きます。

（未確定で大変恐縮ですが、9月中～下旬頃のご返送を予定しております。）

なおログデータは交換品には残せませんので、予めDiverLog+アプリへ保存をお願い致します。

#### ■ご送付先

〒243-0033 神奈川県厚木市温水 2229 番 4

日本アクアラング(株) i330R 自主回収担当者 TEL 046-247-3222

\* 皆様のご住所及びお電話番号も送り状にご明記の上、宅配便の着払いにてお送りください。

重ねて、皆様には多大なご迷惑をおかけします事を深くお詫び申し上げます。

なおご不明な点などございましたら、下記までご遠慮なくお問合せ下さい。

お問合せ先

[www.aqualung.com/jp](http://www.aqualung.com/jp) → サポート → お問い合わせフォームより送信、

または [support@aqualung.co.jp](mailto:support@aqualung.co.jp) へ E-mail にてお願い致します。